

HM60B WK2801 Settings:

Werks Setup Einstellung WK2801 mit Helikopter Modell HM60B

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Werte nur Anhaltspunkte sein können. Eine genaue Einstellung kann nur in Verbindung mit dem Helikopter vorgenommen werden.

Menü MDSET> Revers> 1-2-4

Menü MDSET> Subtrim>0

Menü MDSET> TRVADJ> 100%

Menü MDSET> Swaats >Swashmix>60%
>ATSMIX>0%

Menü MDSET> GYRHLD>GYRSENS>AUX2 0:75%
1:25%

>Throhold ACT Hold Pos. -7%

Menü MDSET> DR&EXP> ELEV> D/R 100% EXP LIN
AILE > D/R 100% EXP LIN
RUDD> D/R 100% EXP LIN
AUTO> ST-1 INH ST-2 INH HOLD INH

Menü MDSET> CURVES>NORM>

>in 30 out 31 EXP off

>in 30 out 31 L:0%

>in 30 out 31 1:25%

>in 30 out 31 2:50%

>in 30 out 31 3:75%

>in 30 out 31 H:100%

>ST-1 >in 30 out 31 EXP off

>in 30 out 64 L:70%

>in 30 out 64 1:65%

>in 30 out 64 2:60%

>in 30 out 64 3:65%

>in 30 out 64 H:70%

>ST-2 >in 30 out 31 EXP off

>in 30 out 31 L:0 %

>in 30 out 31 1:25%

>in 30 out 31 2:50%

>in 30 out 31 3:75%

>in 30 out 31 H:100%

Menü MDSET> CURVES>PITCURV

- >Norm >in 29 out 40 EXP off
 - >in 29 out 40 L:0%
 - >in 29 out 40 1:38%
 - >in 29 out 40 2:51,5%
 - >in 29 out 40 3:75%
 - >in 29 out 40 H:100%

- >ST-1 >in 29 out 29 EXP off
 - >in 29 out 29 L:0,0%
 - >in 29 out 29 1:25%
 - >in 29 out 29 2:50%
 - >in 29 out 29 3:75%
 - >in 29 out 29 H:100%

- >ST-2 >in 29 out 29 EXP off
 - >in 29 out 29 L:0 %
 - >in 29 out 29 1:25%
 - >in 29 out 29 2:50%
 - >in 29 out 29 3:75%
 - >in 29 out 29 H:100%

- >HOLD >in 29 out 29 EXP off
 - >in 29 out 29 L:0 %
 - >in 29 out 29 1:25%
 - >in 29 out 29 2:50%
 - >in 29 out 29 3:75%
 - >in 29 out 29 H:100%

HM60B>PROGMIX alle auf off

HM60B>FAILSAF alle auf INH

Menü >INPUT

Gear > Gear

AUX2 >AU2/Gyro

AUX3> F.Mod

Menü >SWASH

3 Servos 120°